


# BELMASH



Руководство по эксплуатации



Станок  
деревообрабатывающий  
многофункциональный  
BELMASH MOGILEV 2.0



# СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1. Общие сведения	3
2. Требования по технике безопасности	4
2.1 Требования к рабочему месту	5
2.2 Дополнительные меры безопасности	5
2.3 Опасности при эксплуатации станка	5
2.4 Требования к заготовке	6
2.5 Условия нормальной эксплуатации станка	6
3. Основные параметры	7
4. Комплект поставки	8
5. Устройство станка, электрическая схема	9
6. Подготовка к работе	10
6.1 Распаковка, сборка, установка станка	11
6.2 Пуск станка	11
7. Основные операции	11
7.1 Стругание (фугование) по пласти, кромкам и под углом (по ребрам)	11
7.1.1 Настройка станка на операцию строгания	12
7.1.2 Установка глубины строгания	12
7.1.3 Установка ограждения	12
7.1.4 Установка и настройка линейки	12
7.1.5 Использование устройства прижимного	12
7.2 Распиловка вдоль и поперек волокон	12
7.2.1 Настройка станка на операцию пиления	13
7.2.2 Установка пильного диска	13
7.2.3 Установка и регулирование положения расклинивающего ножа	13
7.2.4 Установка и регулирование вставки пильного диска	14
7.2.5 Установка кожуха на расклинивающий нож	14
7.2.6 Установка и настройка линейки	14
7.3 Распиловка поперек волокон под углом с приспособлением	15
8. Техническое обслуживание и ремонт	15
8.1 Установка и настройка строгальных ножей	15
8.2 Замена пильного диска	17
8.3 Замена приводного ремня	17
8.4 Замена щеток токосъемника	17
9. Возможные неисправности и способы их устранения	19
10. Правила хранения	19
11. Охрана окружающей среды	20
Талоны на гарантийный ремонт	21
Гарантийные обязательства	23

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Завод-изготовитель/поставщик благодарят Вас за покупку станка деревообрабатывающего многофункционального **BELMASH MOGILEV 2.0** (далее «станок»).

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Соблюдение требований и указаний, содержащихся в нем, обеспечит Вам безопасность работ, поможет избежать проблем при эксплуатации и обслуживании станка.

Требуется проверки комплектности станка и исправности путем пробного запуска. Талоны на гарантийный ремонт должны быть заверены штампом магазина с указанием даты продажи.

Руководство по эксплуатации не отражает незначительных конструктивных изменений в станке, внесенных изготовителем после публикации данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ним.

Приятной Вам работы.

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Станок относится к оборудованию для бытового применения, индивидуального пользования.

Станок предназначен для обработки древесины (фанеры, древесно-стружечных плит и т.п.) пилением, фугованием, с целью придания им необходимых форм и размеров, с ручной подачей заготовки. Конструкция станка позволяет удобно перемещать его вручную, а также транспортировать, в том числе легковым автомобилем.

Условия эксплуатации – на открытых площадках, под навесом, в закрытых помещениях, кроме жилых помещений.

Станки должны эксплуатироваться в следующих условиях:

- высота над уровнем моря – до 1000 м;
- температура окружающего воздуха от +5 до +40°C;
- относительная влажность окружающего воздуха – не более 80%, при температуре +20°C.

При соответствующей настройке на станке можно выполнять следующие виды обработки:

- строгание (фугование) по пласти или кромкам;
- строгание (фугование) под углом (по ребрам);
- распиловку вдоль и поперек волокон;
- распиловку вдоль волокон под углом с помощью линейки;
- распиловку поперек волокон под углом с помощью приспособления.

Класс станка по ГОСТ ИЕС 61029-1 – первый.

Исполнение по степени защиты от влаги – незащищенное.

Питание станка осуществляется от однофазной сети переменного тока с защитным (заземляющим) проводом; качество источника электрической энергии по ГОСТ 32144; источник электрической энергии должен иметь защиту, рассчитанную на ток плавкой вставки 16 А.

Станок имеет встроенное устройство отключения от источника питания при перегреве двигателя. Повторное включение станка производится после того, как электродвигатель остынет до температуры окружающей среды.

Эквивалентный и максимальный уровни звука в режиме пиления составляют 80 дБА и 90 дБА соответственно.

Для подключения внешних вытяжных устройств с целью сбора пыли и отходов резания станок имеет два патрубка:

- патрубок диаметром 28 мм на кожухе защитном 5 пильного диска (рис. 1);
- патрубок диаметром 38 мм на кожухе 39 пильного диска (рис. 5).

Станок соответствует нормативным документам и требованиям, приведенным в ТУ, и техническим регламентам.

Станок соответствует требованиям технических регламентов:

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

## 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



**Прежде чем приступить к работе изучите требования по технике безопасности. Соблюдайте все требования настоящего руководства.**

Приступая к работе на станке пользователю необходимо учитывать свое физическое состояние, уровень подготовки и сложность выполняемых задач. К работе на станке допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, изучившие руководство по эксплуатации.

### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- работать в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- эксплуатировать станок в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время снегопада или дождя;
- оставлять станок, присоединённый к питающей сети, без надзора;
- использовать станок не по назначению;
- на станке не допускается обработка металлов, асбоцементных материалов, камня, пластмассы, резины и т. п.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатировать станок при возникновении во время работы хотя бы одной из следующих неисправностей:

- повреждение штепсельного соединения, электрического шнура;
- повреждение цепи заземления;
- появление запаха, характерного для горячей изоляции или дыма;
- нечёткой работе выключателя;
- появление повышенного шума, стука, вибрации;
- поломке или появлении трещин в корпусных деталях, ограждениях, кожухах.

Станок должен быть отключен выключателем при внезапной остановке (при заклинивании движущихся деталей и т. п.).

Станок должен отключаться от электросети штепсельной вилкой:

- при смене рабочего инструмента (пильного диска и ножей), установке приспособлений и регулировке;
- при переносе станка с одного рабочего места на другое;
- при перерывах в работе, по окончании работы;
- при техническом обслуживании;
- при удалении стружки и опилок.

Электрический шнур станка должен быть защищен от случайного повреждения (его рекомендуется подвешивать). Непосредственное соприкосновение электрического шнура с горячими и масляными поверхностями не допускается.

При обработке коротких (менее 300 мм) и узких деталей используйте толкатель (входит в комплект поставки).

Не одевайте слишком просторную одежду и украшения. Они могут быть захвачены подвижными частями станка. Все пуговицы на одежде должны быть застегнуты.

Для качественной и безопасной работы режущая часть рабочего инструмента должна быть заточенной и чистой.

При появлении открытого пламени отключить станок сети и погасить его углекислотным или порошковым огнетушителем. Запрещается гасить пламя водой, не отключив станок от сети.

## 2.1 Требования к рабочему месту

- пространство по периметру рабочих столов станка должно быть свободным на расстоянии минимум одного метра для его обслуживания. Необходимо обеспечивать свободное рабочее пространство для направления, подачи и съёма заготовки с учетом её габаритных размеров и массы;
- пол не должен быть скользким и иметь препятствия;
- содержите в чистоте станок и рабочее место;
- рабочее место должно быть хорошо освещено от естественных или искусственных источников.

## 2.2 Дополнительные меры безопасности

- не разрешайте детям и посторонним лицам находиться в рабочей зоне;
- во время работы избегайте контакта с заземленными устройствами (например, трубопроводами, электроплитами, холодильниками и т. п.);
- не стойте в зоне плоскости пильного диска, становитесь слева или справа от него;
- не применяйте поврежденные и деформированные пильные диски, ножи;
- применяйте только пильные диски, ножи и оснастку, рекомендованные изготовителем;
- обращайте внимание на то, что выбор пильного диска зависит от обрабатываемого материала;
- пользуйтесь расклинивающим ножом и регулируйте его надлежащим образом;
- пользуйтесь верхним ограждением (кожухом) пильного диска и регулируйте его положение надлежащим образом.

## 2.3 Опасности при эксплуатации станка

Даже при правильной эксплуатации станка могут возникать следующие виды опасностей:

- опасность получения травмы отлетевшей заготовкой;
- опасность получения травмы ломающимися частями заготовки;
- опасность от шума и пыли;
- опасность поражения электрическим током при неправильной прокладке электрического шнура.

Для уменьшения воздействия шума, возникающего при работе станка, обязательно используйте средства индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противозумные). Для защиты дыхательных путей от пыли используйте маску.

Суммарная продолжительность нахождения работающего в зоне обслуживания, без средств индивидуальной защиты по шуму, не должна превышать более 4,8 часа.

Обеспечьте надежное хранение станка. Храните его в сухом, недоступном для детей месте.

В случае поломки ремонт станка должен осуществляться квалифицированным специалистом с использованием оригинальных запасных частей.

## 2.4 Требования к заготовке

Масса обрабатываемой заготовки не должна превышать 40 кг.

При обработке заготовок большой длины необходимо пользоваться подставками, которые устанавливаются под свисающим концом заготовки, или работать вдвоем. Минимальная высота заготовки при строгании и пилении 10 мм.

Обрабатываемую заготовку необходимо проверять на наличие металлических или минеральных включений (гвоздей, скоб, осколков, камней и т. п.). Не следует обрабатывать материалы, имеющие трещины, несросшиеся сучки, гниль, или другие пороки древесины.

Заготовка не должна быть влажной. Рекомендуемая влажность не более 22%.

## 2.5 Условия нормальной эксплуатации станка

Условия нормальной эксплуатации – строгание древесины средней твердости на максимальную глубину и ширину за один проход при скорости ручной подачи заготовки в зону резания – 2 м/мин. Распиловка древесины средней твердости толщиной до 97 мм при скорости подачи заготовки в зону резания – 1,5 м/мин.

Подача заготовок должна быть равномерной (без рывков), скорость подачи должна обеспечивать спокойную работу станка, исключать его перегрузку.

В случае неудовлетворительного выброса стружки и забивания канала стружковыброса станка, необходимо использовать устройство для удаления стружки с производительностью не менее 900 м<sup>3</sup>/ч. Для подключения устройства к станку установите кожух 14, рис.1 (в комплект поставки не входит).

### 3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Основные технические параметры станка, применяемых подшипников и ремня указаны в таблицах 1, 2 и 3.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Максимальная ширина строгания за один проход, мм	200
Диапазон глубины строгания за один проход, мм	0÷3
Номинальный диаметр пильного диска, мм	250
Посадочный диаметр пильного диска, мм	30
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм	97
Диапазон углов распиловки и строгания с помощью приспособлений, град.	0÷45
Номинальная частота вращения ножевого вала на холостом ходу, мин <sup>-1*</sup>	8500
Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу, мин <sup>-1*</sup>	4000
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000
Номинальное напряжение, В**	230
Номинальная частота питающей сети, Гц	50
Тип двигателя	Коллекторный однофазный
Режим работы	S6-40%
Габаритные размеры строгальных столов, мм	690×200
Габаритные размеры пильного стола, мм	690×474
Высота пильного стола относительно верстака, мм	233
Габаритные размеры станка, Д×Ш×В, мм, не более	740×630×367
Масса станка с комплектом инструмента и принадлежностей, кг, не более	34
<i>Предельные отклонения линейных, угловых размеров и массы не должны превышать ±5%</i>	
<i>* Предельное отклонение частоты вращения не должно превышать ±10%</i>	
<i>** Предельное отклонение номинального напряжения ±10%</i>	

Станок по нормам точности должен соответствовать следующим требованиям:

- 1) допуск плоскостности рабочей поверхности направляющей линейки – 0,5 мм, выпуклость не допускается;
- 2) допуск плоскостности рабочей поверхности столов для фугования – 0,5 мм, выпуклость не допускается;
- 3) допуск параллельности рабочих поверхностей столов – 0,5 мм. Наклон рабочих поверхностей столов в сторону ножевого вала не допускается;
- 4) допуск параллельности образующей цилиндрической поверхности ножевого вала и рабочей поверхности – 0,3 мм;
- 5) допуск плоскостности пильного стола – 1,6 мм;
- 6) допуск перпендикулярности диска пильного относительно пильного стола – 0,2 градуса.

Таблица 2

Обозначение подшипника	ГОСТ	Основные размеры	Место установки	Количество Подшипников, шт.
80104	7242-81	20×42×12	Пильный вал	2
			Ножевой вал	2

Таблица 3

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
Ремень поликлиновой	6PJ381	1


## 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки приводится в таблице 4.

Таблица 4

Наименование	Количество, шт.	Примечание
Станок	1	рис. 1
Ограждение	1	рис. 1, поз. 2
Кожух*	1	рис. 1, поз. 5
Ось*	1	рис. 5, поз. 27
Расклинивающий нож*	1	рис. 1, поз. 6
Приспособление для поперечной распиловки	1	рис. 1, поз. 11
Винт-барашек	1	рис. 1, поз. 16
Линейка	1	рис. 1, поз. 7
Фиксатор	1	рис. 5, поз. 26
Планка прижимная	1	рис. 1, поз. 22
Толкатель	1	рис. 1, поз. 13
<b>Прочие изделия</b>		
Диск пильный 250×3,2/1,8×30 мм 24Т	1	рис. 1, поз. 12
Ножи строгальные 200×2×20 мм*	2	рис. 10
Ключ шестигранный 4 мм	1	
Ключ шестигранный 3 мм	1	
Щётки токосъемника	1 комплект	
<b>Документация</b>		
Руководство по эксплуатации	1	
<i>* позиции поставляются в сборе</i>		

## 5. УСТРОЙСТВО СТАНКА, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА



**Рисунок 1.** Общий вид станка

1 – стол загрузочный, 2 – ограждение ножевого вала, 3 – стол пильный, 4 – накладка линейки, 5 – кожух защитный, 6 – нож раскливающий, 7 – линейка, 8 – ручка, 9 – выключатель, 10 – винт-барашек, 11 – приспособление для поперечной распиловки, 12 – пильный диск, 13 – толкатель, 14 – кожух; 15 – кожух защиты ремня, 16 – винт-барашек, 17 – шайба, 18 – шкала угла наклона, 19 – винт, 20 – указатель, 21 – шкала, 22 – скоба, 23 – ручка

Станок представляет собой электромеханическое устройство. В качестве привода используется коллекторный электродвигатель.

Конструкция станка имеет два вала, независимых друг от друга, пильный и ножевой. Это необходимо для того, чтобы исключить возможность производить одновременно операции пиления и строгания. Для перехода с одной операции на другую достаточно переустановить ремень с одного вала на другой. Вращение от двигателя к ножевому и пильному валам

передается с помощью поликлиноремненной передачи. Натяжение ремня осуществляется автоматически под действием веса электродвигателя и тяговой пружины.

Выключатель 9 станка содержит кнопку пуск/стоп.

Для ориентации заготовки относительно режущего инструмента (пильного диска или ножевого вала) и обеспечения ее прямолинейного движения станок оснащен направляющей линейкой 7 и приспособлением для поперечной распиловки под углом 11. Линейка 7 имеет возможность наклона под углом. При пилении на линейку 7 устанавливается панка 4.


С целью предотвращения заклинивания пильного диска 12 во время реза в конструкции станка предусмотрен расклинивающий нож 6 с защитным кожухом 5.

Для удобства работы станок оборудован мерными линейками и шкалами. Шкала 21 указывает ширину распиливаемой заготовки, шкала 18 указывает угол наклона линейки 7, шкала глубины строгания находится на загрузочном столе 1 (вид С).

Шкалы 21 и 18 имеют возможность регулировки винтами, которые крепят их к пильному столу и направляющей линейке соответственно. Произведите дополнительную подстройку шкал при необходимости.

В режиме строгания загрузочный стол 1 имеет возможность опускаться ниже уровня пильного стола 3 с помощью ручки 8, вращая которую, можно обеспечить точную установку необходимой глубины строгания. При необходимости, на станок устанавливается линейка 7 и ограждение ножевого вала 2.

Схема электрических соединений представлена на рисунке 2.



**Рисунок 2.** Схема электрических соединений

1 – шнур питания со штепсельной вилкой, 2 – выключатель, 3 – шнур питания, 4 – термодатчик, 5 – коллекторный электродвигатель

## 6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Безотказная работа станка во многом зависит от правильного обращения и ухода, своевременного устранения недостатков.

При подготовке к работе необходимо произвести:

- распаковку;
- сборку;
- установку;
- пуск.

## 6.1 Распаковка, сборка, установка станка

Извлеките станок и комплект к нему из упаковки.

Подготовьте ровную, устойчивую горизонтальную поверхность, свободную от посторонних предметов (стол или верстак) и установите на неё станок.

Проверьте целостность корпусных деталей, надежность крепления отдельных деталей, затяжку всех болтов, винтов и гаек, отсутствие повреждений питающего шнура, штепсельной вилки, наличие защитных ограждений.

Установите необходимые защитные ограждения на станок.

Рекомендуемая высота рабочих столов от уровня пола составляет 850÷950 мм.

Для установки станка выпускаются подставки BELMASH P-1, P-2, PK-1, PK-2 и столешница BELMASH ST. Подробная информация на сайтах [www.belmash.by](http://www.belmash.by), [www.belmash.ru](http://www.belmash.ru).

Проверьте правильность выставленных строгальных ножей (п.п. 8.1).

## 6.2 Пуск станка


Пуск станка осуществляется с помощью выключателя нажатием на зеленую кнопку, отключение – на красную. Время запуска станка не должно превышать 5 секунд. Если станок не запускается, его следует отключить выключателем. В случае не запуска повторное включение производится не ранее, чем через 1 минуту.

# 7. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

## 7.1 Стругание (фугование) по пласти, кромкам и под углом (по ребрам)

Перед началом работы следует произвести подготовку и наладку станка (рис. 3):

- настроить станок на операцию строгания;
- установить глубину строгания;
- установить ограждение;
- установить и настроить линейку.



**Рисунок 3.** Общий вид станка при операции строгания

1 – загрузочный стол, 2 – ограждение ножевого вала, 7 – линейка, 8 – ручка, 15 – кожух защиты ремня, 16 – винт-барашек, 22 – скоба, 23 – ручка

### 7.1.1 Настройка станка на операцию строгания

Для настройки станка на операцию строгания необходимо, выкрутить винт-барашек 16, фиксирующий кожух защиты ремня 15 и отвернуть его в сторону. Потянуть вверх за ручку 23 и установить ее в прорезь В, тем самым ослабится натяжение ремня. Установить ремень на шкив ножевого вала. Опустить ручку 23. Установить кожух 15 на место.

### 7.1.2 Установка глубины строгания

Для установки глубины строгания необходимо вращая ручку 8, переместить загрузочный стол 1 на заданную глубину строгания ( $0 \div 3$  мм) по шкале, находящейся на столе.

На оси ручки 8 находится гайка, которая фиксирует загрузочный стол 1 в необходимом положении.

### 7.1.3 Установка ограждения

Ограждение ножевого вала 2 предназначено для защиты вращающегося во время работы ножевого вала. Оно перемещается в скобе 22 и фиксируется винтом-барашком 16.

Если ширина строгания меньше 100 мм, то ограждение 2 должно закрывать нерабочую часть вращающегося ножевого вала.



***По окончании работы и во время перерывов в работе ограждение 2 должно полностью закрывать ножевой вал.***

### 7.1.4 Установка и настройка линейки

Линейка 7 предназначена для ориентирования обрабатываемой заготовки относительно ножевого вала и обеспечивает ее прямолинейное перемещение и выполнение операций строгания под углом к кромке заготовки.

Линейка 7 фиксируется четырьмя винтами-барашками 16, прижимаясь к нижней части пильного стола станка. Она может быть установлена как перпендикулярно к столу, так и под углом.

Винты 7а (рис. 3) предназначены для обеспечения жесткости линейки 7 при угле  $90^\circ$ .

Для установки линейки под углом необходимо выкрутить три винта 7а (рис. 3), ослабить крепление двух винтов-барашков 16, установить линейку по шкале 18 (рис. 1) на необходимый угол, затянуть винты-барашки.

Линейка должна прилегать к пильному столу при любом угле наклона.

Шкала 18 имеет регулировку. Для этого необходимо выставить линейку 7 по угольнику, обеспечив угол  $90^\circ$ , ослабить винты 19, выставить позицию «0» по указателю, зафиксировать винты. Такую же операцию сделайте со шкалой с противоположной стороны.

### 7.1.5 Использование устройства прижимного

Для удобства и безопасности при строгании рекомендуется использовать дополнительное приспособление 24 (рис. 4) – прижимное устройство BELMASH UP-05. В стандартный комплект поставки не входит, приобретается дополнительно. Подробная информация на сайтах [www.belmash.by](http://www.belmash.by), [www.belmash.ru](http://www.belmash.ru).

## 7.2 Распиловка вдоль и поперек волокон


Перед началом работы следует произвести подготовку и наладку станка.

Установите загрузочный стол 1 на один уровень с пильным столом 3 (рис. 1).

Подготовка и наладка включают:

- настройку станка на операцию пиления;
- установку пильного диска;

- установку и регулировку положения расклинивающего ножа;
- установку и регулировку вставки пильного диска;
- установку кожуха на расклинивающий нож;
- установку линейки.



**Рисунок 4.** Общий вид станка с установленным устройством прижимным 24 – устройство прижимное

### 7.2.1 Настройка станка на операцию пиления

Для настройки станка на операцию пиления необходимо, выкрутить винт-барашек 16 (рис. 3), фиксирующий кожух защиты ремня 15 и отвернуть в сторону. Потянуть вверх за ручку 23 и установить ее в прорезь В, тем самым ослабится натяжение ремня. Установить ремень на шкив пильного вала. Опустить ручку 23. Установить кожух 15 на место.

### 7.2.2 Установка пильного диска


Для установки необходимо:

- совместить отверстия пильного стола и пильного вала, установить в отверстия фиксатор 26 (рис. 5), фиксатор выполняет функцию стопора;
- снять кожух 39, предварительно вывернув винты 40;
- установить пильный диск 12 на фланец 32 через паз пильного стола (направление вращения пильного диска согласно стрелке);
- пильный диск 12 прижать опорной шайбой 36 и закрепить болтом 38 и шайбой 37 с помощью гаечного ключа;
- установить кожух 39 в обратном порядке;
- вынуть фиксатор 26.

### 7.2.3 Установка и регулирование положения расклинивающего ножа

Для установки и регулирования необходимо:

- накрутить гайки 35 на резьбовые стержни 33, установить шайбы 34 (рис. 5);
- расклинивающий нож 6 поместить (сверху вниз) в паз пильного стола и наклонным пазом ножа установить на резьбовые стержни 33 до упора в шайбы и гайки;
- выставить расклинивающий нож 6 симметрично относительно плоскостей пильного диска;
- выставить зазор между расклинивающим ножом и зубьями пильного диска. Зазор должен быть не более 5 мм. Это достигается перемещением расклинивающего ножа по наклонному пазу;
- надежно зафиксировать расклинивающий нож 6 шайбами 34 и гайками 35.



**Рисунок 5.** Схема сборки станка на операцию пиление

4 – накладка линейки, 5 – кожух защитный, 6 – нож расклинивающий, 7 – линейка, 11 – приспособление для поперечной распиловки, 12 – пильный диск, 16 – винт-барашек, 20 – указатель, 25 – винты, 26 – фиксатор, 27 – ось, 28 – гайка, 29 – винты, 30 – вставка, 31 – планка прижимная, 32 – фланец, 33 – стержни резьбовые, 34 – шайбы, 35 – гайки, 36 – шайба опорная, 37 – шайба, 38 – болт, 39 – кожух, 40 – винты

### 7.2.4 Установка и регулирование вставки пильного диска

Для установки и регулирования необходимо:

- установить в паз пильного стола вставку 30 (рис. 5);
- вставку 30 необходимо отрегулировать так, чтобы метка «▽» на вставке совпадала с центром пильного диска;
- зафиксировать вставку 30 винтами 29.

### 7.2.5 Установка кожуха на расклинивающий нож

Для установки необходимо:

- установить кожух 5 на расклинивающий нож 6 (рис. 5);
- с одной стороны кожуха 5 вставить в отверстие ось 27 и зафиксировать гайку 28 с другой стороны.

### 7.2.6 Установка и настройка линейки

Для установки и настройки необходимо:

- прикрепить на линейку 7 накладку 4 с помощью винтов 25 (рис. 5);
- через отверстия указателя 20 и линейки 7 накрутить на прижимную планку 31 винты-барашки 16;
- установить на пильный стол собранную линейку;
- установить линейку на необходимую ширину распила, используя мерные шкалы 21 (рис. 1) на пильном столе и зафиксировать винтами-барашками 16 с двух сторон.

Линейка должна плотно прилегать к столу при любом угле наклона. Наклон линейки осуществляется также, как и при строгании (п.п. 7.1.4).

### 7.3 Распиловка поперек волокон под углом с приспособлением

Приспособление 11 (рис. 1) поворачивается относительно пильного диска на оси, устанавливается и фиксируется как перпендикулярно резу пильного диска, так и под углом от  $-45^\circ$  до  $+45^\circ$ . Установите необходимый угол распиловки, поворачивая приспособление 11 и фиксируя его винтом-барашком 10. Прижимая заготовку к приспособлению, перемещайте приспособление по пильному столу 3 в сторону пильного диска равномерно и без рывков.

В случае ненадобности приспособления достаточно переместить его в дальний конец пильного стола и повернуть по оси, как показано на рисунке 5.

## 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

С целью поддержания станка в постоянной технической исправности и готовности к работе проводят ежемесячное техническое обслуживание – ЕТО.

ЕТО – ежемесячное техническое обслуживание включает:

- внешний осмотр;
- проверку крепления строгальных ножей;
- чистку станка.

Внешний осмотр включает в себя: проверку целостности кабеля, защитных ограждений.

Проверку крепления строгальных ножей производят подтягиванием ключом зажимных винтов 43 (рис. 6).

Чистка включает удаление щеткой или пылесосом пыли, стружки, опилок с поверхностей и деталей станка.

Ремонт станка производится только специализированными сервисными центрами. Актуальный список сервисных центров вы найдете на сайтах [www.belmash.by](http://www.belmash.by), [www.belmash.ru](http://www.belmash.ru).

### 8.1 Установка и настройка строгальных ножей

Настройка строгальных ножей обеспечивается последовательной установкой каждого ножа.


Предварительно необходимо освободить нож, отвинтив зажимные винты 43 до состояния свободного перемещения (рис. 7) с помощью шестигранного ключа.

Закручиванием/выкручиванием винтов 46 (рис. 8) шестигранным ключом отрегулируйте ножи 42 так, чтобы острие ножа касалось линейки направляющей 49, установленной на пильном столе 48 (рис. 9).


Закрепите нож, закручивая зажимные винты 43. После окончательной затяжки винтов необходимо проверить правильность установки ножа, если необходимо, установку ножа повторить.

Правильно установленные ножи при повороте ножевого вала 41 должны режущей кромкой слегка (до 0,1 мм) касаться нижней грани линейки 49 (рис. 9).


Для предотвращения выкручивания регулировочных винтов 46, перед установкой нанести на них несколько капель герметика резьбового невысыхающего Loctite 222 или аналогичного.




**Рисунок 6.** Общий вид ножевого вала  
41 – вал ножевой; 42 – нож; 43 – винт зажимной



**Рисунок 7.** Схема крепления строгальных ножей  
42 – нож; 43 – винт зажимной; 44 – выемка-стружколом; 45 – прижимная планка




**Рисунок 8.** Схема регулировки строгальных ножей  
42 – нож; 45 – прижимная планка;  
46 – регулировочный винт



**Рисунок 9.** Схема проверки строгальных ножей  
41 – вал ножевой; 42 – нож; 47 – стол загрузочный;  
48 – стол пильный; 49 – линейка направляющая;  
H – требуемая глубина строгания

Периодически, по мере затупления, необходимо производить заточку или замену строгальных ножей (рис. 10).



**Рисунок 10.** Нож строгальный

Режущая кромка ножа должна быть острой и не иметь завалов. На ней не должно быть зазубрин, грубых рисок и трещин.

В случае замены (регулировки) строгальных ножей для сохранности целостности винтов и резьбы строгального вала перед откручиванием производить осадку винтов (удар по шляпке винта молотком через шестигранную биту), рис. 11. Это необходимо для снятия напряжения в резьбовой части винтов. В случае срыва шестигранника («слизывание» граней), вбейте в отверстие винта звездочку биту T-27 TORX и выкрутите винт. В последующем, такие винты следует заменить на новые.




Рисунок 11. Осадка винтов

## 8.2 Замена пильного диска

Для данного станка рекомендуется применять пильные диски с твердосплавными пластинами.

Замена пильного диска проводится согласно п.п. 7.2.2.

При установке пильного диска необходимо соблюдать направление вращения. Направление зубьев пильного диска должно совпадать с направлением стрелки на защитном кожухе 5 (рис. 1).

## 8.3 Замена приводного ремня

Для замены приводного ремня необходимо:

- выкрутить винт-барашек 16 и отвернуть в сторону кожух защиты ремня 15 (рис. 12);
- потянуть ручку 23 вверх и установить ее в прорезь В, тем самым ослабляя натяжение ремня 50;
- установить новый ремень;
- собрать все в обратном порядке.




Рисунок 12. Установка приводного ремня  
15 – кожух защиты ремня, 16 – винт-барашек, 23 – ручка, 50 – ремень

## 8.4 Замена щеток токосъёмника



**При замене щёток штепсельная вилка должна быть вынута из розетки.**

Срок эксплуатации щёток зависит от уровня нагрузок на электродвигатель.


Регулярно проводите осмотр щёток после каждых 50 часов наработки. Держите их в чистоте, чтобы они свободно двигались в щеткодержателях.

Для замены щеток необходимо:

- открыть кожух защиты ремня 15 (рис. 13);
- снимите ремень 50 и пружину 55;
- выверните болт 53 с шайбами, снимите планку 52;
- снимите стопорную шайбу 51 с помощью кольца съёмника и выньте ось 54;
- выньте из корпуса станка двигатель в сборе 56;
- выверните резьбовую пробку 57 щеткодержателя 58;
- замените щётки, если графитовая поверхность щеток изношена и их длина меньше 5 мм (рис. 14);
- соберите станок в обратном порядке;
- выставьте шкивы в одну плоскость D.




**Несвоевременная замена щеток может привести к выходу из строя электродвигателя, что в свою очередь влечет снятие данного двигателя с гарантийного обслуживания.**



**Рисунок 13.** Схема разборки станка при замене щеток

15 – кожух защиты ремня, 50 – ремень, 51 – кольцо стопорное, 52 – планка, 53 – болт, 54 – ось, 55 – пружина, 56 – двигатель в сборе, 57 – пробка резьбовая, 58 – щеткодержатель со щеткой



**Рисунок 14.** Щетка токосъёмника

## 9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень возможных неисправностей, способы их обнаружения и устранения приведен в таблице 5.

Таблица 5

Наименование неисправности, ее внешнее проявление	Вероятная причина	Метод устранения
Включенный в электросеть станок не работает	Отсутствует напряжение в электросети	Проверить наличие напряжения в розетке электрической сети
	Нет контакта в штепсельной розетке с вилкой соединительного шнура	Устранить неисправность или заменить вилку
	Неисправен выключатель	Устранить неисправность или заменить выключатель
	Потеря контакта щетки с якорем	Заменить щетки
Электрический двигатель перегревается	Станок перегружен большой подачей	Уменьшить подачу обрабатываемого материала
	Затуплен режущий инструмент	Заточить или заменить режущий инструмент
Двигатель работает, а ножевой (пильный) вал не вращается	Порван ремень	Заменить ремень
На работающем станке имеется вибрация	Неправильно подобраны и установлены ножи	Подогнать по весу ножи с деталями крепления, отрегулировать их положение
	Деформирован пильный диск	Заменить пильный диск
Станок во время работы внезапно остановился	Пропало напряжение	Проверить напряжение
	Сработала тепловая защита	Произвести повторный запуск станка через 15–20 мин.
Повышенное искрение в двигателе	Износ щеток	Заменить щетки
Неравномерность работы двигателя при нагрузке		

## 10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить станок следует при температуре от +40°C до -50°C. Относительная влажность окружающего воздуха не более 80% при температуре +20°C.

Станки изготовлены для условий хранения 2 по ГОСТ 15150. Это закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие, не отапливаемые хранилища, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом).

## **11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

На станке детали пластмассы имеют маркировку, что позволяет производить их сортировку и вторичную переработку.

Приспособления и принадлежности для станка, отслужившие свой срок, следует сдавать на экологически чистую рециркуляцию отходов.

<p style="text-align: center;"><b>КОРЕШОК ТАЛОНА №1</b> на гарантийный ремонт <b>Станок деревообрабатывающий многофункциональный BELMASH MOGILEV 2.0</b></p> <p>Изъят « ____ » _____ 20__ г.      Механик _____ <i>(подпись)</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Линия отреза</b></p>	<p>ООО «Завод Белмаш» 212000, РБ, г. Могилёв, Славгородский проезд, 37</p> <p style="text-align: center;"><b>ТАЛОН № 1</b> на гарантийный ремонт Станок деревообрабатывающий многофункциональный <b>BELMASH MOGILEV 2.0</b></p> <p>Заводской номер _____ Дата продажи « ____ » _____ 20__ г. Продан магазином _____ Штамп магазина _____</p> <p>Владелец и его адрес _____ _____</p> <p>Выполнены работы по устранению неисправностей _____ _____</p> <p>Механик _____ дата _____</p> <p>УТВЕРЖДАЮ _____ <i>(должность, подпись)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(наименование ремонтного предприятия)</i></p> <p>Штамп « ____ » _____ 20__ г.</p>
<p style="text-align: center;"><b>КОРЕШОК ТАЛОНА №2</b> на гарантийный ремонт <b>Станок деревообрабатывающий многофункциональный BELMASH MOGILEV 2.0</b></p> <p>Изъят « ____ » _____ 20__ г.      Механик _____ <i>(подпись)</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Линия отреза</b></p>	<p>ООО «Завод Белмаш» 212000, РБ, г. Могилёв, Славгородский проезд, 37</p> <p style="text-align: center;"><b>ТАЛОН № 2</b> на гарантийный ремонт Станок деревообрабатывающий многофункциональный <b>BELMASH MOGILEV 2.0</b></p> <p>Заводской номер _____ Дата продажи « ____ » _____ 20__ г. Продан магазином _____ Штамп магазина _____</p> <p>Владелец и его адрес _____ _____</p> <p>Выполнены работы по устранению неисправностей _____ _____</p> <p>Механик _____ дата _____</p> <p>УТВЕРЖДАЮ _____ <i>(должность, подпись)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(наименование ремонтного предприятия)</i></p> <p>Штамп « ____ » _____ 20__ г.</p>



## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу станка в течение 12 месяцев со дня продажи торгующей организацией при условии эксплуатации и хранения в соответствии с настоящим руководством.

Дата продажи должна быть отмечена продавцом на последней странице и в гарантийных талонах. При отсутствии отметки срок гарантии исчисляется с момента выпуска станка заводом-изготовителем.

Без предъявления гарантийного талона на станок претензии по качеству не принимаются, гарантийный ремонт не производится. Для гарантийного ремонта владельцу необходимо отправить станок с приложением данного руководства по эксплуатации в гарантийную мастерскую в оригинальной или похожей транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность изделия.

В течение гарантийного срока устранение неисправностей, происшедших по вине завода-изготовителя, производится гарантийными мастерскими бесплатно. После проведения ремонта станка гарантийный талон остается в мастерской.

Перечень повреждений станка, вследствие которых гарантийные обязательства снимаются:

- механические повреждения, повреждения, вызванные действием агрессивных сред, высоких температур, попаданием инородных предметов внутрь;
- станок был разобран потребителем;
- работа с перегрузкой;
- самостоятельная замена узлов, деталей, изменение конструкции;
- повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей), сильного загрязнения и небрежной эксплуатации;
- при возникновении недостатков вследствие скачков напряжения в электросети или неправильного подключения станка к электросети;
- использование станка не по назначению;
- при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и др.).

Взаимоотношения между потребителем и изготовителем при выявленных неисправностях изделия осуществляются в соответствии с законодательством.

Срок службы станка и комплектующих пять лет, при соблюдении условий эксплуатации и регулярном обслуживании.

Перечень деталей, на которые гарантия не распространяется:

- пильный диск;
- поликлиновой ремень;
- строгальные ножи;
- пластиковые кожухи и ограждения;
- щетки токосъёмника.

Отсутствие подписи покупателя расценивается как нарушение условий эксплуатации и является основанием для отказа в гарантийном ремонте и замене станка торгующей организацией.

**Производитель:** ООО «Завод Белмаш»

Славгородский проезд, 37, 212000, Республика Беларусь, г. Могилёв, [www.belmash.by](http://www.belmash.by), [info@belmash.by](mailto:info@belmash.by).

**Поставщик в РФ:** ООО «БЕЛМАШ»

Проспект Мира, 104, г. Москва, 129626, Россия, [www.belmash.ru](http://www.belmash.ru), [info@belmash.ru](mailto:info@belmash.ru).

# BELMASH



Руководство по эксплуатации



Станок принят отделом технического контроля  
и признан годным к эксплуатации.



Дата изготовления \_\_\_\_\_

Серийный № 

--	--	--	--	--	--

 • 

--	--	--	--

 • 

--	--	--	--	--	--

 • 

--	--	--	--

Артикул                      Серия                      Месяц и год изготовления                      Порядковый номер

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_  
(подпись продавца)

М. П.

**Производитель:** ООО «Завод Белмаш»  
Славгородский проезд, 37, г. Могилёв, 212000, Республика Беларусь  
e-mail: info@belmash.by, www.belmash.by

**Поставщик в РФ:** ООО «БЕЛМАШ»  
Проспект Мира, 104, г. Москва, 129626, Российская Федерация  
e-mail: info@belmash.ru, www.belmash.ru